



1. Widok ogólny od wschodu: mur obronny wraz z Basztą kościelną



2. Baszta Kościelna – elewacja zachodnia.



3. Elewacja północna Baszty




4. Zabudowa przylegająca do muru obronnego od zachodu.



5. Baszta – narożnik północno-wschodni.



6. Ubytek bloku kamiennego w narożniku



7. Elewacja wschodnia baszty – wążek kamienny. Ubytki spoin.



8. Elewacja wschodnia Baszty Kościelnej



9. Narożnik południowo-wschodni baszty. Przekuty otwór okienny, zabrudzenia wątku, ubytki cegieł.



10. Narożnik północno-wschodni. Przemurowania cegłą maszynową, zabrudzenia wątku.



11. Fragment elewacji. Przemurowania cegłą maszynową, ubytki cegieł i spoin.



12. Fragment elewacji wschodniej. Ubytki cegieł spowodowane korozją biologiczną.



13. Elewacja południowa baszty.



14. Szczyt południowy – widoczne spękanie i przesunięcie muru



15. Szczyt południowy od strony dachu. Ubytki cegieł i porażenie porostami.



16. Szczyt północny



17. Elewacja muru obronnego – ubytki cegieł spowodowane korozją biologiczną.



18. Fragment muru obronnego – destrukcja biologiczna cegieł i spoin.



19. Południowa część muru obronnego – korozja mikrobiologiczna cegieł



20. Mur obronny – przemurowanie cegła maszynową.



21. Elewacja zachodnia – odsłonięty łęk i przemurowanie nadproża okna



22. Elewacja zachodnia. Przemurowanie w obrębie otworu okiennego.



23. Elewacja zachodnia. Ślady pobiał w obrębie cegieł historycznego wątku.



24. Elewacja północna. Zawilgocenie muru



25. Elewacja północna. Spękanie muru.



26. Elewacja zachodnia. Ościeże drzwi i porażenie glonami.



27. Pomieszczenie piętra. Ściana południowa. Widoczne wejście na poddasze.



28. Pomieszczenie piątra. Ściana północna. Wejście na klatkę schodową.



29. Pomieszczeni piętra. Narożnik południowo-wschodni. Konstrukcja stropu.



30. Konstrukcja stropu nad kondygnacją piętra.



31. Południowa klatka – wejście na strych.



32. Północna klatka schodowa.





34. Poddasze – ściana południowa



35. Poddasze – widok w północną stronę.



36. Poddasze – narożnik południowo-wschodni.



IMG_2671



37. Poddasze. Ściana wschodnia.



38. Poddasze – narożnik północno-zachodni.



39. Piwnica. Widok na ścianę północną z przekutym oknem i drabiną w wykutym włazie z poziomu parteru.



40. Piwnica. Widok na ścianę południową. Z prawej strony widoczne miejsce awarii sklepienia.



41. Piwnica. Miejsce zawalenia się sklepienia. Widoczny łuk pierwotnego wejścia.